



RAPPORT DE LA COMMISSION MATERIEL

2014

Equipe gonflage

Pascal FISCHER	
Roger FOGLIANI	
Marc WELLER	
Raymond MULLER	> Bouteilles piscines
Philippe VALENDOFF	> Formation

<p>Durant la période estivale la permanence gonflage était assurée tous les mercredis et vendredis. A compter de septembre la permanence est assurée uniquement les vendredis.</p>

Inspection visuelle des bouteilles

Le 29 mars 2014 nous avons procédé aux inspections des bouteilles perso soit 52 blocs dont 15 passés au banc de grenailage suite à de la rouille présente dans les bouteilles.

Le 16 novembre 2014 nous avons procédé aux inspections des bouteilles du club soit 34 blocs dont 12 passés au banc de grenaille pour la même cause.

Nous avons dû utiliser beaucoup de consommable pour l'inspection des bouteilles.

L'argent reçu par votre participation (5 euros par bouteille) va nous permettre d'acheter de nouvelles fournitures (grenaille et savon)

Local matériel

Nous avons changé la serrure du local matériel de ce fait seul les personnes habilités ont le droit d'accès.

Les deux sacs O₂ sont désormais rangés dans l'armoire se trouvant dans la salle de cours.

Compresseur & station de gonflage

Mise en place d'un cahier d'émergence pour les opérateurs de gonflage cela permet d'avoir un suivi d'utilisation du compresseur.

Programme de l'année suivante

Mis à part les inspections annuelles des bouteilles et la maintenance du matériel aucun travail n'est actuellement prévu pour l'année suivante.

Nous travaillons toujours sur le projet de gonflage des bouteilles avec du NITROX.

Conclusion

Ne pas laisser une bouteille vide durant une période prolongée cela évitera l'apparition de rouille.

On vous demande d'être plus vigilant avec le matériel que l'on vous met à disposition et de nous signaler tous problèmes rencontrés le plus rapidement possible.

Je tiens à remercier toutes les personnes présentes lors des inspections des bouteilles, ainsi que les opérateurs de gonflage pour leur disponibilité quotidienne.

Pascal FISCSHER
Responsable Matériel du TPM